

### **ITEM 3 – Pavimentação asfáltica em TSD – Região Centro-Sul;**

A partir de análise da proposta revisada enviada, solicita-se diligência:

1. Nas Abas “PROJETO EXECUTIVO” e “ADM LOCAL”, necessário adaptar preços unitários de Topógrafo e Auxiliar de Topógrafo. Embora o DNIT preveja a possibilidade de metodologia de apropriação de custos através da Cesta de Preços de Consultoria, o Orçamento de Referência usa o código P9949 para topógrafo e P9950 para Auxiliar de Topógrafo, específicos para o estado do Piauí, e as composições apresentadas na proposta baseiam-se nos insumos P8163 Topógrafo e P8028 Auxiliar de topografia, não específicos para o estado do Piauí. Para que a Proposta mantenha a especificação pedida no instrumento convocatório, solicita-se que o piso salarial apontado nos códigos P9949, P9950 seja mantido, restando possível aferir o desconto ao preço total do Topógrafo e do Auxiliar em outra parcela da composição. Não foram apresentadas justificativas para os itens Engenheiro Chefe (P9955) e Engenheiro (P9812).
2. Na “PLANILHA RESUMO”, pede-se observar a máxima concordância possível nas casas decimais para que as composições sejam representativas da proposta feita, a fim de que a fiscalização trabalhe com informações reais no exercício das atividades. Proceder a compatibilização para as composições dos itens: 1 – Mobilização, 2 – Desmobilização, 8 – Capa selante - areia comercial, 10 - Imprimação com emulsão asfáltica, 11 - Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida, 22 - Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira, 25 – Projeto Executivo, 31 - Transporte com caminhão basculante de 6 m<sup>3</sup> - rodovia pavimentada, 34 – Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada.
3. Na Planilha CPU, nas composições 4011209 - Regularização do subleito, 2003373 - Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira e 5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m<sup>3</sup> - rodovia pavimentada, os cálculos estão corretos, mas o valor do somatório da composição está desatualizado ou incompatível.