

### **ITEM 3 – Pavimentação asfáltica em TSD – Região Centro-Sul;**

1. A partir de análise da proposta revisada enviada, solicita-se diligência:
  - 1.1 Na planilha “PROJETO EXECUTIVO”, o preço unitário calculado (por m<sup>2</sup>) para a composição está incompatível com o que é mostrado na Planilha Resumo. Pede-se observar a máxima concordância possível nas casas decimais para que as composições sejam representativas da proposta feita.
  - 1.2 Na Planilha MOBILIZAÇÃO, o somatório dos itens tem valor diferente do valor total apresentado. Necessário compatibilizar.
  - 1.3 Na Planilha “CPU”, em algumas composições o somatório dos itens tem valor diferente do valor total apresentado. Necessário compatibilizar: SICRO 4915637, SICRO 4011352, SICRO 4011219, SICRO 4011209, SICRO 2003373, SICRO 5914389, SICRO 5914344, SICRO 5914479.
  
2. A partir da análise da qualificação enviada, solicita-se:
  - 2.1 A DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS precisa ser corrigida, uma vez que aponta como abrangência das atividades a Região Centro Sul do estado do Ceará. Ainda, a declaração precisa estar assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Representante Legal, conforme item 9.1.b do Termo de Referência.